


コンクリートポール メンテナンス

防球ネット柱・照明柱は、メンテナンスでより長く安全に使用することが可能となります



◆製品を最も理解しているメーカーならではの確かな視点

当社は沖縄で唯一のコンクリートポールメーカーとしての技術と経験により、
劣化調査・診断・補修・建替まで、コンクリートポールの適切な管理をサポートいたします。

◆コンクリートポール診断士による専門的な調査・診断

調査・診断は当社のコンクリートポール診断士が行います。
コンクリートポール診断士とは、ポールの調査・診断評価から補修や建替等の立案に至るまでの業務を
適正かつ厳格に遂行する能力を有する優れた技術者であることを「コンクリートポール診断士協会」に
認定された、コンクリートポールのエキスパートです。

沖縄テクノクリート(株)へ
まずはご相談ください

本社 営業部 那覇市字安謝620番地 TEL:098-868-2522
海邦工場 技術部 沖縄市海邦町3番地1 TEL:098-934-6601

劣化調査・診断・補修・建替は コンクリートポールの**専門家**にお任せください



コンクリートポールは、その用途や使用環境によって寿命が異なります
猛烈な台風や海からの塩害など・・・

沖縄県は全国的にも特に厳しい環境の為、定期的な調査・診断が必要です

◆ コンクリートポールの劣化事例



■ コンクリートのひび割れ



■ 内部鉄筋の腐食



■ 継手部の発錆

◆ コンクリートポール診断士による劣化状況の確認



■ ひび割れ確認(クラックスケール)



■ ひび割れ確認(デジタル顕微鏡)



■ 地際から高所にわたる外観調査

◆ コンクリートポールの補修事例



■ 繊維シート補修工法(ひび割れ対策)



■ 継手部の防錆塗装(発錆対策)